

Neue Anschlüsse für die Transponder.

Es hat sich herausgestellt, dass es manchmal Probleme mit den Kabelschuhen gibt, die an den Transpondern angebracht sind, und damit natürlich auch am 12V Versorgungskabel der Teilnehmerfahrzeuge zum Transponder. Meistens werden beim Entfernen und Installieren des Transponders die Kabel anstelle der Kabelschuhe gezogen. Daher werden alle Anschlüsse an den Transpondern gegen einen solchen "Mehrfachstecker" ausgetauscht:



Die Ersatzteilnummer bei Würth lautet für den Mehrfachstecker Nr. 0555 100 31 (oder 1x Steckgehäuse z.B. von HELLA 8JD 008 151-021 und 2x Leitungsverbinder von HELLA 8KW 701 235-033.) und kostet weniger als 3 Euro. Wenn Sie Ihren Netzstecker nicht gewechselt haben, ist dies keine Katastrophe, da die bisher verwendeten Kabelschuhe auch in den neuen Mehrfachstecker passen.